

## Końcówki



| indeks | Symbol / Opis                 |
|--------|-------------------------------|
| 40020  | Końcówka wajchy - podłużna M6 |
| 40021  | Końcówka wajchy - podłużna M8 |

## Gałki gwintowane



Dostępne w kolorach:

czarny    czerwony    zielony



| indeks | Symbol / Opis               | indeks | Symbol / Opis                |
|--------|-----------------------------|--------|------------------------------|
| 40025  | fi 30 - gwint M6 - czarna   | 40037  | fi 32 - gwint M10 - czarna   |
| 40026  | fi 30 - gwint M6 - czerwona | 40038  | fi 32 - gwint M10 - czerwona |
| 40027  | fi 30 - gwint M6 - zielona  | 40039  | fi 32 - gwint M10 - zielona  |
| 40028  | fi 30 - gwint M8 - czarna   | 40040  | fi 40 - gwint M8 - czarna    |
| 40029  | fi 30 - gwint M8 - czerwona | 40041  | fi 40 - gwint M8 - czerwona  |
| 40030  | fi 30 - gwint M8 - zielona  | 40042  | fi 40 - gwint M8 - zielona   |
| 40031  | fi 32 - gwint M6 - czarna   | 40043  | fi 40 - gwint M10 - czarna   |
| 40032  | fi 32 - gwint M6 - czerwona | 40044  | fi 40 - gwint M10 - czerwona |
| 40033  | fi 32 - gwint M6 - zielona  | 40045  | fi 40 - gwint M10 - zielona  |
| 40034  | fi 32 - gwint M8 - czarna   | 40046  | fi 40 - gwint M12 - czarna   |
| 40035  | fi 32 - gwint M8 - czerwona | 40047  | fi 40 - gwint M12 - czerwona |
| 40036  | fi 32 - gwint M8 - zielona  | 40048  | fi 40 - gwint M12 - zielona  |

## Gałki przelotowe



Dostępne w kolorach:

czarny    czerwony    zielony



| indeks | Symbol / Opis                      |
|--------|------------------------------------|
| 40070  | fi 32 - przelotowa fi 8,5 czarna   |
| 40071  | fi 32 - przelotowa fi 8,5 czerwona |
| 40072  | fi 32 - przelotowa fi 8,5 zielona  |